

長野県知事 様

産業廃棄物減量化・適正処理実践協定実施結果報告書

下記のとおり、産業廃棄物減量化・適正処理実践計画の実施結果報告書を提出します。

協定開始年度	平成21年度	
実施年度 (いずれか)	当初年度分 ・ 第2年度分 ・ 第3年度分	
会社名	有限会社 山久土建	
住所	〒391-0104 長野県諏訪郡原村5965番地1	
代表者名	代表取締役 宮坂 光治 印	
業種	製造業 ・ 建設業	
処理施設 所在地 (処理施設を有する場合)	施設名	所在地
担当部署		
担当者名	専務取締役 宮坂 直志	
連絡先	TEL	0266-79-5758
	FAX	0266-79-6089
	電子メールアドレス	yamakyu@kuramasa.co.jp

1 目標達成状況

* 当年度目標値は、当年度実践計画書への記載数字を記入する。

* 当年度実績値は、計画期間における目標値に対する実績値を記入する。

(1) 排出抑制

当年度目標値	当年度実績値	備考
2.00t/百万円 (排出量/完成工事高)	0.11t/百万円 (排出量/完成工事高)	

* 計画策定時に採用した単位で記入する。

(2) リサイクル率

廃棄物の種類	当年度目標値(%)	当年度実績値(%)
コンクリート殻	100	100
アスファルト殻	100	—
木くず	90	100
全体	97	100

(3) リサイクル製品使用率

製品（材料）種別	当年度目標値(%)	当年度実績値(%)
砕石	68	0
アスファルト混合物	90	—

*リサイクル製品使用率＝リサイクル製品（材料）使用量／全体材料使用量（％）

2 産業廃棄物の種類、排出量、処理量、処理の方法等に関する情報公開実績

工事現場毎に掲示板を設置し、産業廃棄物の種類、排出量、処理量、処理の方法等の情報公開を行っている。
 「産業廃棄物処理への取り組み」としてホームページにて年度毎の情報公開をしている。

3 産業廃棄物処理施設の地域への公開実績（処理施設を有する場合のみ）

施設の名称	施設公開状況			
	日時	対象者	人数	内容

4 処理を委託した処理業者（施設）の現地確認実績

区分	廃棄物の種類	現地確認結果（確認回数、確認日、確認状況等）
中間処理場	コンクリート殻 アスファルト殻 木くず	現場毎の担当者（現場代理人）が現地確認を実施。その結果を土木部長に報告。問題なかった。
最終処分場		

5 従業員教育（研修）実績

実施月日	対象者	実施内容
毎月1回	社員全員	適正な処理や管理を行うために勉強会を実施。
随時	現場毎	分別の徹底、ゴミの減量化を図るための指導を実施。

6 リサイクル促進に向けた取組み実績

使用材料を積極的にリサイクル製品の利用を行った。また、少量の産業廃棄物も現場で分別を行い、リサイクルに心がけた(現場毎にリサイクルボックスを設置)。
 当社控えの書類に関しては、裏紙を用いる様に心がけ、リサイクル資源の分別に日頃から心がけている。

7 処理を委託した廃棄物について、不法投棄・不適正処理が生じた場合の排出事業者としての取組み実績

実績ありません。

8 他の不適正処理が生じた場合の協力実績

実績ありません。

9 その他独自に取組んだ事項についての実績

社内で裏紙の使用及びリサイクル資源の分別

平成21年度 産業廃棄物排出実績

(1) 排出抑制実績値

	排出量 (単位:t)
コンクリート殻(無筋)	0.00
コンクリート殻(有筋)	12.48
アスファルト殻	0.00
木くず	0.34
合計	12.82

完成工事高
(単位:百万円)

÷ 120 =

実績値 (単位:t)
0.11

(2) リサイクル率実績値

	排出量 (単位:t)	リサイクル量 (単位:t)	リサイクル率 (%)
コンクリート殻	12.48	12.48	100
アスファルト殻	0.00	0.00	0
木くず	0.34	0.34	100
合計	12.82	12.82	平均66%

(3) リサイクル製品使用率実績値

	総合計 (単位:m3)	内、再生材 (単位:m3)	使用率 (%)
砕石	35.00	0.00	0
アスファルト混合物	0.00	0.00	0